

【令和5年度水質事故】令和5年5月発生状況

発生日	市町村	事故発生場所			事故の区分			原因	事故の概要
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
5/6	葉山町	下山川(乙)	—	一色			○ 白濁	不明	河川で白濁を確認した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。生物への被害は認められなかった。
5/8	箱根町	芦ノ湖(甲・水質保全湖沼)	—	箱根		○		事業所	船が転覆し、ガソリン15Lが流出した。原因者がオイルマットで油を回収した。
5/16	箱根町	早川(甲)	—	宮城野			○ 下水	工事	道路工事の際に下水管から下水が流出した。河川に汚濁等は見られず、生物への影響は認められなかった。
5/24	綾瀬市	引地川(乙)	蓼川	—		○		厚木基地	基地内で油が漏れ、綾瀬市内の排水溝を通じて蓼川へ流出した。綾瀬市及び藤沢市内の蓼川の複数個所にオイルマットを設置した。原因者がオイルマットを回収した。
5/29	厚木市	相模川(甲)	荻野川	上荻野		○		事業所	農業用水取水用の油圧式可動堰に油を注入した際、機械油約1Lが河川に流出した。下流にオイルマットを複数設置した。